

Výpis z historie vozidla

Informace o kuponu AUTOTRACER

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	9917778975
Datum aktivace kuponu:	19. 07. 2023 18:59:48
Platnost do:	18. 08. 2023 18:59:48

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle

VIN
1C4RJFCT2EC294164

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Jeep

Tovární značka
JEEP

Model
GRAND CHEROKEE

Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Výkon
268 kW

Objem
5654 ccm


Datum výroby
10/2013

Datum 1. registrace
01. 01. 2014

⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2013	říjen	0 km	Vozidlo vyrobeno
Datum výroby vozidla: 10/2013 Stáří vozidla: 9 let 9 měsíců Vyrobena pro trh: Není k dispozici Strana řízení: Není k dispozici			
2014	leden		Uvedeno do provozu
Datum 1. registrace vozidla: 01. 01. 2014 Doba od výroby po 1. registraci: 3 měsíce			
2018	srpen	 Litva	Poškození
2019	březen	79 000 km	 Litva Poškození
2020	listopad	 Litva	Poškození

2022

červen 134 000 km

červenec 134 500 km



Česko

STK

Typ kontroly:

Před registrací

Datum kontroly:

13. 07. 2022

Číslo protokolu:

CZ-3606-22-07-0398

červenec 134 500 km



Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

13. 07. 2022

Číslo protokolu:

CZ-460414-22-07-0259

srpen



Česko

Přihlášení vozidla v ČR

Datum přihlášení vozidla:

15. 08. 2022

Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:

01. 01. 2014

Přihlášeno jako:

ojeté

Barva vozu při přihlášení:

ŠEDÁ

září 134 000 km



Česko

Inzerce vozidla

září 134 500 km



Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

13. 09. 2022

Číslo protokolu:

CZ-3648-22-09-0358

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodných událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 3

Datum	08/2018
Země	Litva
Výše škody	14 290 EUR
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Pravá přední strana, Pravá strana, Levá zadní strana, Pravá zadní strana, Podlaha, Interiér, Čelní sklo



Číslo záznamu 2 / 3

Datum	03/2019
Země	Litva
Výše škody	2 122 EUR
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá přední strana
Stav tachometru	79 000 km



Číslo záznamu 3 / 3

Datum	11/2020
Země	Litva
Výše škody	1 140 EUR
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Evidovaná místa poškození	Pravá přední strana



5. Servisní záznamy

V databázích servisních úkonů nebyly nalezeny žádné záznamy. Vyžádejte si k vozidlu výpis ze servisní knihy (nejlépe z elektronické servisní knihy). Pravost servisních úkonů lze zkontrolovat přímo v autoservisu, kde byly dle servisní knihy provedeny.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 19. 07. 2023
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 19. 07. 2023
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	19. 07. 2023
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny a.s.	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
motor / požár	21. 05. 2021	Více info
elektronika / havárie	25. 12. 2015	Více info
elektronika / požár	27. 11. 2015	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla
Barva při první registraci v ČR
ŠEDÁ

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	19. 07. 2023
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Datum první registrace vozidla	01.01.2014
Datum první registrace vozidla v ČR	15.08.2022
Tovární značka	JEEP
Obchodní označení	GRAND CHEROKKE
Kategorie vozidla	M1G
Výrobce motoru	CHRYSLER GROUP LLC, MICHIGAN, USA
Typ motoru	5,7 L V8
Palivo	BALPG
Maximální výkon (kW)	268
Zdvihový objem (ccm)	5654
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	220
Maximální hmotnost povolená (kg)	3085
Maximální hmotnost přípustná (kg)	3085

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5+
Počet náprav - z toho poháněných	2 / 2
Délka celková (mm)	4822
Šířka celková (mm)	1943
Výška celková (mm)	1781
Rozvor (mm)	2915
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1452/1452
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1679/1679
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	3266/3266
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	6351/6351

Technický popis - rozšířený

Ráfky náprava 1	8.00 J x 20
Pneumatiky náprava 1	265/50 R20 107T
Ráfky náprava 2	8.00 J x 20
Pneumatiky náprava 2	265/50 R20 107T
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	85
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	75,9
Spotřeba předpis	692/2008
Spotřeba paliva (l/100km)	17,7/10,1/12,9
Emise CO2 (g/km)	304

13. Fotky a inzerce


Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci. Můžete tak získat přehled o vývoji ceny a údajů ověřovaného vozidla.

Záznam 1/1

Inzerce

Datum pořízení inzerátu	11. 09. 2022
Inzerovaný nájezd	134 000 km
Inzerovaná cena	749000 CZK







Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.