

Výpis z historie vozidla

Informace o kuponu AUTOTRACER

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	6001841493
Datum aktivace kuponu:	25. 02. 2023 14:43:21
Platnost do:	27. 03. 2023 14:43:21

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



VIN
VF3EB4HTH13373236

Tovární značka
PEUGEOT

Druh vozidla
osobní

Objem
2179 ccm

Model
807

Palivo
nafta

Datum výroby
22. 02. 2008

Typ karoserie
kombi

Výkon
125 kW

Datum 1. registrace
18. 11. 2008

2. Kontrola stáří a původu


Vždy zkontrolujte datum výroby deklarované výrobcem vozidla. V technických průkazech se uvádí pouze datum první registrace, které se však od data výroby může výrazně lišit (například i o dva roky). Vozidlo tak může být vydáváno za mladší, což má výrazný vliv na jeho tržní cenu.

Záznamy o stáří a původu vozidla

Datum výroby dle výrobce	22. 02. 2008	Stáří vozidla: 15 let
První registrace	18. 11. 2008	9 měsíců od data výroby
První registrace v ČR	10. 12. 2008	V ČR registrováno jako: ojeté
Vyrobeno pro trh	Není k dispozici	
Strana řízení	Není k dispozici	

3. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



Výpis záznamů tachometru

Datum		Stav tachometru	Popis
2008	listopad	0 km	Rok výroby/1. registrace
	prosinec	1 400 km	
2010	duben	29 500 km	
2011	červenec	45 000 km	
	červenec	40 000 km	
	srpen	46 000 km	
2012	listopad	56 000 km	
2014	duben	66 500 km	
2015	únor	68 500 km	
2016	duben	75 000 km	
2018	květen	88 500 km	
2020	srpen	105 500 km	
2022	listopad	120 000 km	

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 20 zemí čítající 200 milionů záznamů škodných událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

I přesto vám doporučujeme pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může předchodit poškození jednoznačně odhalit nebo vyloučit.

Upozornění: Systém AUTOTRACER nemusí mít k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné.

5. Záznamy servisních úkonů

V databázích servisních úkonů nebyly nalezeny žádné záznamy. Vyžádejte si k vozidlu výpis ze servisní knihy (nejlépe z elektronické servisní knihy). Pravost servisních úkonů lze zkontrolovat přímo v autoservisu, kde byly dle servisní knihy provedeny.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 25. 02. 2023
Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Kanada - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
EU - soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují zpravidla komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 25. 02. 2023
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	25. 02. 2023
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny a.s.	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE

9. Ocenění vozidla

Sdělíme vám obvyklou tržní cenu vozidla, pomocí které si ověříte, zda cena oceňovaného vozu odpovídá nabídkové ceně inzerce. Do výpočtu ceny je zahrnuto mimo jiné sledování inzerce ojetých vozidel v ČR i zahraničí včetně sledování cen skutečných realizovaných prodeji. Oceňovací algoritmus pracuje s výpočtovými modely postavenými na dlouhodobém monitoringu trhu, ale není schopen zohlednit fyzický stav vozidla.

V ojedinělých případech se může stát, že cenu vozidla nelze určit. Důvodem jsou nedostatečná data pro kvalifikované ocenění vozidla.

Kontrola identifikátorů	
VIN:	VF3EB4HTH13373236
Model:	807 Osobní VAN 2.2 HDI 170k FAP Premium
Datum první registrace:	Invalid date
Stav tachometru:	119 898 km
Cena nového vozidla	
868 210 CZK	
Aktuální tržní cena	
119 000 - 136 000 CZK	

10. Seznam výbavy dle výrobce

V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.

Identifikace vozidla	
Značka	Peugeot
Název modelu	807
Označení modelu	807 SEDAN RODINNÁ 2.2 HDi FAP 175 BVM 6
Datum výroby	22. 2. 2008
Datum počátku záruky	18. 11. 2008
Druh vozidla	OSOBNÍ VOZIDLO
Barva	EZR - LAK ŠEDÝ ALUMINIUM
Kód barvy	EZR
Typ laku	LAK METALICKÝ LESKLÝ
Vnitřní vybavení	TKANINA RECTANGLE+ALCA "YZ"
Kód vnitřního vybavení	YZ
Barva čalounění	"FR"
Kód motoru	TURBO DIESEL DW12BTED4 FAP
Kód převodovky	MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA ML6 CL

Identifikace vozidla

Převodovka	MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA 6
Počet převodových stupňů	6
Řazení	MAN
Apv	11428 U9 1 0035
Směrnice EU	e2*98/14*0253*19
Úroveň výbavy	HORNÍ STŘEDNÍ
Karosérie	SEDAN RODINNÁ
Emblém	ST
Emblém přídatný	HDI

Soupis výbavy vozidla

AIRBAG SPOLUJEZDCE	NAFUKOVACÍ VAK NA STRANĚ SPOLUJEZDCE
AKUMULÁTOR	AKUMULÁTOROVÁ BATERIE L3 500
ALARM	BEZ ALARMU
ALTERNÁTOR	ALTERNÁTOR TŘÍDY 18
ANTÉNA	ANTÉNA + GPS + GSM
ATMOSFÉRA	NORMÁLNÍ OVZDUŠÍ
BAREVNÉ SKLO OKNA	ZELENÉ SKLO
BOČNÍ ROLETKY	BOČNÍ ROLETKY "ŘADA 2 A 3"
DETEKCE PŘEKÁŽKY	RADAROVÝ DETEKTOR PŘEKÁŽKY VPŘEDU I VZADU
DETEKTOR VODY FILTRU MOTOROVÉ NAFTY	BEZ DETEKCE VODY V NAFTOVÉM FILTRU
DISPLEJ	UKAZATEL DEV
DOPLŇKOVÁ FUNKCE VNĚJŠÍHO ZPĚTNÉHO ZRCÁTKA	VNĚJ ZRC SKLOPNÉ ELEKTRICKÉ
DYNAMICKÉ ŘÍZENÍ STABILITY	SE SYSTÉMEM ESP
EMISNÍ PŘEDPIS (MOTOR)	SPLŇUJE EMISNÍ PŘEDPIS EURO 4 (MOTOR)
EMISNÍ PŘEDPIS VOZIDLA (HOMOLOGACE)	EMISNÍ PŘEDPIS L5 (HOMOLOGACE)
FILTR NÁDRŽE	VNITŘNÍ FILTR NÁDRŽE
FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC	PYLOVÝ FILTR
CHLAZENÍ KLIMATIZACE	AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE
CHLAZENÍ MOTORU	CHLADIČ TLOUŠŤKY 33 - 27 DM2 HLINÍK PÁJENÝ NATVRDO
CHLAZENÍ OLEJE	MONT VÝMĚNÍK CHLAD KAPALINY/OLEJE MOT
KANÁL TOPENÍ	VEDENÍ TOPENÍ PŘED+ZAD
KATALYZÁTOR	KATALYZÁTOR 2 DÍLNÝ S FILTRY POKOV PLATINOU
KOBEREC	JEDNOBAREVNÝ ČTVERCOVÝ KOVRAL VZHLEDU TAFTU F470
KOLA S PNEUMATIKAMI	RÁFEK 7 PALCŮ

Soupis výbavy vozidla

KOLENNÍ AIRBAG ŘIDIČE	BEZ NAFUKOVACÍHO VAKU U KOLEN ŘIDIČE
KOLO (TYP)	MONTÁŽ SLITINOVÉHO RÁFKU
KOMPAKTNÍ DISK	BEZ MONTÁŽE KOMPAKTNÍHO DISKU
KONTAKT / SPÍNACÍ SKŘÍNKÁ	TRANSPONDÉR
KOSMETICKÉ ZRCÁTKO	ŘIDIČ+SPOLUJEZDEC S OSVĚTLENÍM
KRYT ZAVAZADEL	BEZ KRYTU ZAVAZADEL
LOKETNÍ OPĚRKA PŘEDNÍHO SEDADLA	PŘEDNÍ LOK OPĚRKY ŘID A SPOLUJEZDCE
MOTOR	TURBO DIESEL DW12BTED4 FAP
MOTOR (TYP)	MOTOR TYP EW/DW
MULTIPLEXNÍ ROZVOD	MULTIPLEXNÍ ROZVOD CAN CAN
NÁHRADNÍ KOLO	PLECHOVÝ RÁFEK+STAND PNEU
NASTAVENÍ PŘEDNÍHO SEDADLA ŘIDIČE	SEŘÍZENÍ LOMBAIRE ŘIDIČE
NASTAVENÍ PŘEDNÍHO SEDADLA SPOLUJEZDCE	OPĚRADLO SPOLUJEZDCE SKLOPNÉ
NAVIGAČNÍ SYSTÉM	S NAVIGAČNÍM SYS S BAREVNÝM DISPLEJEM
NOSIČ ZAVAZADEL	MONTÁŽ S PŘÍČNÝMI TYČEMI STŘECHY
OHŘEV OKRUHU ODVODU PLYNŮ Z KLIKOVÉ SKŘÍNĚ	BEZ ŽHAVENÍ OKRUHU
OKNO (TYP)	ATERMICKÉ PŘEDNÍ OKNO
OKNO (VZHLED)	LAK+PŘELAK
OKNO U ZADNÍHO SLOUPKU (DRUH)	SKLOP SKLO ZAD ČÁSTI STŘECHY
OSVĚTLENÍ PRAHU DVEŘÍ	SVĚTLO OSVĚTLENÍ PRAHU
OTVÍRACÍ STŘECHA	PEVNÁ STŘECHA
OVLÁDÁNÍ BOČNÍCH DVEŘÍ	BOČ DVEŘE S MOT, ELEKTRICKÉ UZAM
OVLÁDÁNÍ PŘEDNÍHO SEDADLA ŘIDIČE	OVL PŘED SEDADLA ŘID MAN SKLÁPĚNÍ
OVLÁDÁNÍ PŘEDNÍHO SEDADLA SPOLUJEZDCE	OVL PŘED SEDADLA SPOLUJEZD MAN SKLÁPĚNÍ
OVLÁDÁNÍ VÝŠKY PŘEDNÍHO SEDADLA ŘIDIČE	ZDVIH ZAŘÍZENÍ ŘIDIČE PODÉL SEŘÍZENÍ
OVLÁDÁNÍ ZAMYKÁNÍ	UZAMČENÍ JEDN UZAMYKÁNÍ
OZDOBNÉ LIŠTY NÁRAZNÍKU	PÁSKY NÁRAZNÍKŮ V BARVĚ KAROSÉRIE
OZDOBNÝ KRYT KOLA (STYL)	KRYTKA HADES
PALIVO	NAFTA
PNEUMATIKA (ROZMĚRY, TYP)	PNEUMATIKA 215X60X16 H
PODNEBÍ (VNĚJŠÍ TEPLOTA)	ZEMĚ S CHLADNÝM PODNEBÍM
PRACOVNÍ STOLEK	S PRACOVNÍ DESKOU
PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM ABS	PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM KOL ABS
PŘEDNÍ BEZPEČNOSTNÍ PÁS	NAVÍJEČ S VÝSTRAHOU NEZAPN PÁSU ŘIDIČE + SPOLUJEZD
PŘEDNÍ BOČNÍ AIRBAG	NAFUKOVACÍ VAK PŘED BOČNÍ JEDNODUCH

Soupis výbavy vozidla

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ	MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA 6
PŘEVODOVKA (TECHNICKÉ ÚDAJE)	MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA ML6 CL
PŘEVODOVÝ POMĚR	STÁLÝ PŘEVOD 17 X 71
PŘÍDAVNÉ SEDADLO	BEZ PŘÍDAVNÉHO SEDÁKU
PŘÍDAVNÉ TOPENÍ	PŘÍDAVNÉ TOPENÍ AUTOMATICKÉ
PŘÍDAVNÝ VENTILÁTOR	S PŘÍDAVNÝM VĚTR OT
PŘIDRUŽENÁ VARIANTA VSTŘIKOVÁNÍ	VSTŘIKOVACÍ SYSTÉM BOSCH
PŘÍZPŮSOBNOST OBLOŽENÍ	RUKOJEŤ PÁKY VOLIČE+OCHR MĚCH KOŽ
PŘÍZPŮSOBNOST PODLE ZEMĚ PRODEJE	BEZ ÚPRAVY PRO ZEMI
ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ	SYSTÉM RÁDIA S TELEFONEM "RT4"
RŮZNÁ VNITŘNÍ SVĚTLA	9 LAMPIČEK NA ČTENÍ + 1 OSVĚTLENÍ VÍKA
RYCHLOSTNÍ STUPNICE	STUPNICE V KM/H
ŘÍZENÍ	POSILOVAČE ŘÍZENÍ S PROMĚNLIVÝM ÚČINKEM
ŘÍZENÍ (FUNKCE)	ELEKTROHYDRAULICKÉ ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM
SADA KLÍČŮ	2 KLÍČE PLIP VF
SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ (CHARAKTERISTIKY)	STUPNICE DO 210 KM/H 130 M/H POZADÍ KRÉMOVÉ BARVY
SOUKOLÍ POHONU RYCHLOMĚRU	BEZ C T
SPOUŠTĚČ PŘEDNÍHO OKNA U ŘIDIČE	OTEVÍRÁNÍ PŘED OKNA ŘIDIČE SEKVENČNÍ OVL
SPOUŠTĚČ PŘEDNÍHO OKNA U SPOLUJEZDCE	OTEV PŘED OKEN SPOLUJEZDCE SEKVENČNÍ OVL
SPOUŠTĚČ ZADNÍHO OKNA	ELEKT OVL OTEVÍRÁNÍ ZAD OKNA SEKVENČNÍ
STARTÉR	STARTÉR TŘÍDY 6+
STĚRAČ SKLA ČELNÍHO OKNA	PŘED STÍRAČ SE SNÍMAČEM INT DEŠTĚ
STĚRAČ SVĚTLOMETU	STÍRAČ SVĚTLOMETU
STÍNĚNÍ (ROLETKA, BOČNÍ SLUNEČNÍ CLONA, CLONA STŘEŠNÍHO OKNA)	BEZ ZAD ROLET
STRANA ŘIDIČE (MÍSTO ŘIDIČE)	ŘÍZENÍ VLEVO
STYL KOLA	KOLO Z LEHKÉ SLITINY HADES 16"
SVĚTLOMET DO MLHY	SVĚTLOMETY DO MLHY
SVĚTLOMET S KOREKTOREM VÝŠKY	MANUÁLNÍ DÁLKOVÉ SEŘÍZENÍ SVĚTLOMETŮ
TECHNICKÝ EMISNÍ PŘEDPIS VOZIDLA	VOZIDLO TECHNICKY SPLŇUJE EMISNÍ PŘEDPIS EURO 4
TĚLESO ŠKRTICÍ KLAPKY (SÁNÍ VZDUCHU DO MOTORU)	BEZ TĚLESA ŠKRTICÍ KLAPKY (SÁNÍ MOTORU)
TEMPOMAT (REGULÁTOR RYCHLOSTI)	REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
TYP PŘEVODOVKY	ML6C
TYP PŘEVODOVKY (HOMOLOGACE)	TYP PŘEVODOVKY ML6CL
TYP VNITŘNÍHO VYBAVENÍ/OBLOŽENÍ	TKANINA RECTANGLE+ALCA "YZ"
TYPOVÝ ŠTÍTEK	ŠTÍTEK VÝROBCE EU+ NRE

Soupis výbavy vozidla

UKAZATEL POKLESU TLAKU V PNEUMATIKÁCH	INDIKÁTOR ZTRÁTY TLAKU PNEUMATIK
USPOŘÁDÁNÍ LOŽNÉHO PROSTORU	SE SÍTKOU V ZAVAZADLOVÉM PROSTORU
UZÁVĚR PŘEDNÍHO ČELA	BEZ VÍKA PŘEDNÍHO ČELA
VENTILÁTOR	2 VENTILÁTORY 1 RYCHLOST 150 W AERO
VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO (NA STRANĚ ŘIDIČE)	VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO U ŘIDIČE BEZ VYHŘÍV S EL OVLÁD
VNITŘNÍ OCHRANA	S OCHRANNOU SÍTKOU
VNITŘNÍ VYBAVENÍ (KLIČKY)	PŘED+ZAD KLIKY+ PŘÍDAVNÉHO+ S HÁČ
VNITŘNÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO	VNIT ZPĚTNÉ ZRCÁTKO SE ZATEM
VNITŘNÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO PRO SLEDOVÁNÍ DĚTÍ	VNITŘNÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO DOHLED NA DĚTI
VOLANT	KOŽ VOLANT
VRCHNÍ KOBEREC	VRCHNÍ KOBEREC VPŘEDU + VZADU
VYBAVENÍ PŘÍSTROJOVÉ DESKY	PŘED OK KRYT KLIM KOBEREC
VÝFUK	PŘÍČNÝ ZADNÍ TLUMIČ VÝFUKU
VYHŘÍVACÍ VLOŽKA	NEVYHŘÍVANÉ SED
ZADNÍ OPĚRKA HLAVY	ZAD OPĚRKA HLAVY VYSUNOVACÍ A SEŘÍDITELNÁ
ZADNÍ SEDADLO	ZADNÍ ODDĚL SEDADLA 3-MÍST
ZADNÍ VIDEO OBRAZOVKA	BEZ ZAD VIDEO DISPLEJE
ZACHYCOVÁNÍ BENZINOVÝCH PAR	BEZ REC BENZ PAR
ZAŘÍZENÍ PRO PŘIPOJENÍ PŘÍVĚSU	BEZ TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ
ZÁSUVKA PRO POSLECH RÁDIA	ZÁSUVKA PŘÍSLUŠENSTVÍ JEDN
ZESILOVAČ – EKVALIZÉR	BEZ ZESILOVAČE S EQUAL
ZVLÁŠTNÍ OSVĚTLENÍ	AUTOMATICKÉ ROZSVÍCENÍ SVĚTEL
ŽÁROVKY DO SVĚTLOMETŮ	HALOGENOVÁ ŽÁROVKA

11. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

12. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	EZR - LAK ŠEDÝ ALUMINIUM
Barva při první registraci v ČR	ŠEDÁ-METAL

13. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	25. 02. 2023
Značení skel	NE

14. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	18.11.2008
Datum první registrace vozidla v ČR	10.12.2008
Tovární značka	PEUGEOT
Obchodní označení	807
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	AUTOMOBILES PEUGEOT, PAŘÍŽ, FRANCIE
Výrobce motoru	AUTOMOBILES PEUGEOT, PAŘÍŽ, FRANCIE
Typ motoru	4HT NEBO 4H01
Palivo	NM
Maximální výkon (kW)	125
Při otáčkách (ot/min)	4 000
Zdvihový objem (ccm)	2 179
Barva karoserie	ŠEDÁ-METAL
Maximální rychlost (km/h)	200
Maximální hmotnost povolená (kg)	2 570
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2 570

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	8
Počet míst k sezení	8
Maximální zatížení střechy (kg)	10 0
Počet náprav - z toho poháněných	2 - 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4 727
Šířka celková (mm)	1 850
Výška celková (mm)	1 745
Rozvor (mm)	2 823
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1370/1370

Technický popis - rozšířený

Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1300/1300
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1 820/1 820
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3 945/3 945
Ráfky náprava 1	7.0 X 16 ET27
Pneumatiky náprava 1	7.0 X 16 ET27; 215/60 R16 99H
Ráfky náprava 2	7.0 X 16 ET27
Pneumatiky náprava 2	7.0 X 16 ET27; 215/60 R16 99H
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	77.0
Při otáčkách (ot/min)	3 000
Hluk za jízdy (db)	75.0
Spotřeba předpis	EHK 101R00
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	9.2/6.2/7.2
Další záznamy	CO2: 245/162/191 g/km Variabilní provedení vozidla: *31 (14): 1 745 - 1 759 bez střešního nosiče 1 854 - 1 863 se střešním nosičem *44-45 (20-21): 7.0 X 16 ET27; 215/60 R16 95H nebo 99V Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.
Emise CO2 (g/km)	0

15. Fotky a Inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.